

	<b>HORTO FLORESTAL</b>	
	<b>RELATÓRIO DE ANDAMENTO</b>	
<b>Item</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Março/2010</b>
<b>1.0</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>	
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	CONCLUÍDO
1.2	PROJETO TOPOGRÁFICO DE IMPLANTAÇÃO DAS RUAS E HABITABILIDADE	CONCLUÍDO
1.3	TERRAPLENAGEM E ABERTURA DE RUAS	60,00%
1.4	PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITÁRIA	CONCLUÍDO
1.5	PROJETOS DE ESTRUTURA	CONCLUÍDO
1.6	LOCAÇÃO	CONCLUÍDO
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>	
2.1	ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÕES	CONCLUÍDO
2.2	CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO	CONCLUÍDO
2.3	ALVENARIA DE NIVELAMENTO DE FUNDAÇÃO	CONCLUÍDO
2.4	REATERRO DAS FUNDAÇÕES	CONCLUÍDO
<b>3.0</b>	<b>ALVENARIA DE BLOCO PAVIMENTO TÉRREO</b>	<b>CONCLUÍDO</b>
<b>4.0</b>	<b>CONCRETAGEM DAS LAJES DO PISO</b>	<b>CONCLUÍDO</b>
<b>4.0</b>	<b>CONCRETAGEM DAS LAJES DO PAVIMENTO SUPERIOR</b>	<b>CONCLUÍDO</b>
<b>5.0</b>	<b>CONCRETAGEM DAS LAJES DE COBERTURA</b>	<b>97,30%</b>
<b>6.0</b>	<b>ÁREA DE LAZER</b>	
6.1	LOCAÇÃO	CONCLUÍDO
6.2	ESCAVAÇÃO	CONCLUÍDO
6.3	FUNDAÇÕES	CONCLUÍDO
6.4	INSTALAÇÕES DE PISO E PAREDE	60,00%
6.5	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	60,00%
6.6	ESTRUTURA	60,00%
6.7	CASA DE BOMBAS DA PISCINA FALTA APENAS ACABAMENTOS	
6.8	ESTRUTURA DA PISCINA	CONCLUÍDO
6.9	ADUELAS	
<b>7.0</b>	<b>GUARITA</b>	
7.1	LOCAÇÃO	CONCLUÍDO
7.2	ESCAVAÇÃO	CONCLUÍDO
7.3	FUNDAÇÕES	CONCLUÍDO
7.4	INSTALAÇÕES DE PISO E PAREDE	20,00%
7.5	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO	
7.6	ESTRUTURA	15,00%
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	
8.1	REV. EXTERNO, TIPO MASSA ÚNICA	CONCLUÍDO
8.2	REVESTIMENTO INTERNO	90,00%
<b>9.0</b>	<b>ESTRUTURA TELHADO</b>	<b>CONCLUÍDO</b>
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRO-SANTARIAS</b>	<b>70,00%</b>

<b>11.0</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>	
11.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO	
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE	<b>INICIADO</b>
<b>12.0</b>	<b>PINTURA</b>	
12.1	PINTURA EXTERNA	<b>INICIADA</b>
12.2	PINTURA INTERNA	
<b>13.0</b>	<b>COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS</b>	
13.1	ADUELAS	<b>97,30%</b>
13.2	PORTAS	
13.3	JANELAS	<b>40,00%</b>
13.4	SOLEIRA E PEITORIL	<b>8,00%</b>
13.5	CONTRA-MARCOS	