

Item	Descrição dos Serviços	Fevereiro de 2010
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	100%
1.2	ESTRUTURA DE APOIO(BARRACÃO)	100%
2.0	CONTENÇÃO	
2.1	CORTINA DO SUB-SOLO	97%
3.0	ÁREA COMUM	
3.1	RESERVATÓRIO INFERIOR	
3.1.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
3.1.2	ESCAVAÇÃO	100%
3.1.3	ARMADURA	100%
3.1.4	FORMA	100%
3.1.5	CONCRETAGEM	100%
3.2	ESCADA DO G1 AO RESERVATÓRIO SUPERIOR	
3.2.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
3.2.2	ARMADURA	100%
3.2.3	FORMA	100%
3.2.4	CONCRETAGEM	100%
3.3	GARAGEM 01 - SUBSOLO	
3.3.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
3.3.2	ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO	100%
3.3.3	CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO	100%
3.3.4	REGULARIZAÇÃO E REATERRO/CORTE	100%
3.3.5	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	
3.3.6	LEVANTE DE ALVENARIA	84%
3.3.7	ARMADURA DOS PILARES	100%
3.3.8	FORMA DE PILARES	100%
3.3.9	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
3.3.10	FORMA DAS VIGAS DO TÉRREO COM ESCORAMENTO	100%
3.3.11	ARMADURA DAS VIGAS DO TÉRREO	100%
3.3.12	CONCRETAGEM DAS VIGAS DO TÉRREO	100%
3.3.13	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	
3.3.14	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	30%
3.3.15	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
3.3.16	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	
3.3.17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
3.3.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
3.3.19	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
3.3.20	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
3.3.21	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
3.4	GARAGEM 02 - TÉRREO	
3.4.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
3.4.2	ESCORAMENTO / MONTAGEM DA LAJE DE PISO	100%
3.4.3	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
3.4.4	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
3.4.5	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
3.4.6	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	
3.4.7	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	95%
3.4.8	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
3.4.9	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	
3.4.10	EXECUÇÃO O PASSEIO	
3.4.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
3.4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
3.4.13	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
3.4.14	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
3.4.15	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	

3.5	PLAY GROUND	
3.5.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
3.5.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO (COM VIGAS DO PAV ANTERIOR)	100%
3.5.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
3.5.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
3.5.5	EXECUÇÃO DO TELHADO	
3.5.6	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
3.5.7	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	10%
3.5.8	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	5%
3.5.9	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	30%
3.5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
3.5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
3.5.12	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
3.5.13	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
3.5.14	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
3.6	PISCINA	
3.6.1	LOCAÇÃO	100%
3.6.2	CONCRETAGEM	100%
3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	
4.0	PAVIMENTO TIPO	
4.1	1º PAVIMENTO	
4.1.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.1.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.1.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.1.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.1.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.1.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	100%
4.1.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.1.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.1.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.1.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.1.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.1.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.2	2º PAVIMENTO	
4.2.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.2.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.2.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.2.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.2.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.2.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	100%
4.2.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.2.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.2.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.2.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.2.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.2.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.3	3º PAVIMENTO	
4.3.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.3.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.3.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.3.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.3.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.3.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.3.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.3.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.3.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.3.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.3.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.3.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.4	4º PAVIMENTO	
4.4.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%

4.4.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.4.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.4.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.4.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.4.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.4.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.4.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.4.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.4.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.4.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.4.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.5	5º PAVIMENTO	
4.5.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.5.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.5.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.5.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.5.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.5.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.5.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.5.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.5.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.5.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.5.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.5.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.6	6º PAVIMENTO	
4.6.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.6.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.6.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.6.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.6.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.6.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.6.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.6.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.6.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.6.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.6.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.6.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.6.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.7	7º PAVIMENTO	
4.7.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.7.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.7.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.7.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.7.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.7.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.7.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.7.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.7.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.7.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.7.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.7.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.7.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.8	8º PAVIMENTO	
4.8.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.8.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.8.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.8.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.8.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.8.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.8.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.8.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.8.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%

4.8.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.8.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.8.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.9	9º PAVIMENTO	
4.9.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.9.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.9.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.9.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.9.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.9.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.9.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.9.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.9.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.9.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.9.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.9.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.9.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
4.10	10º PAVIMENTO	
4.10.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
4.10.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
4.10.3	LEVANTE DE ALVENARIA	100%
4.10.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
4.10.5	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	50%
4.10.6	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	80%
4.10.7	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
4.10.8	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	87%
4.10.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25%
4.10.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70%
4.10.11	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E INTERFONE	70%
4.10.12	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
4.10.13	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
5.0	COBERTURA	
5.0.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
5.0.2	CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO	100%
5.0.3	LEVANTE DE ALVENARIA	85%
5.0.4	CONCRETAGEM DOS PILARES	100%
5.0.5	CONCRETAGEM DA LAJE	100%
5.0.6	EXECUÇÃO DO TELHADO	
5.0.7	COLOCAÇÃO DE CONTRAMARCOS, ADUELAS, SOLEIRAS E PEITORIS	
5.0.8	EXECUÇÃO DO REBOCO/MASSA ÚNICA	
5.0.9	EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS	
5.0.10	COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS	
5.0.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50%
5.0.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
5.0.13	INSTALAÇÕES DA CASA DE MÁQUINAS	
5.0.14	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	
5.0.15	COLOCAÇÃO DE METAIS E LOUÇAS	
6.0	RESERVATÓRIO SUPERIOR	
6.1	LOCAÇÃO/GABARITO	100%
6.3	ARMADURA	100%
6.4	FORMA	100%
6.5	CONCRETAGEM	100%